


NOVEDADES DE SOLIDWORKS® 2021: GESTIÓN DE DATOS

SOLIDWORKS PDM




1 Mejoras en el explorador de archivos

- Comandos de acceso rápido personalizables
- Ver diseño que se puede cambiar desde el Windows Explorer
- Accesos directos como Ctrl+i para activar el comando de verificación
- Compatibilidad con las teclas Atrás y Adelante de la barra de direcciones del Windows Explorer

Beneficios

Ahorre un tiempo considerable cuando realice operaciones comunes de SOLIDWORKS PDM. Aprenda a utilizarlas de manera rápida y sencilla cuando esté familiarizado con el Windows® Explorer.




2 Vista de treehouse para Contiene y para Donde se utiliza

- La vista de treehouse se puede usar en lugar de la lista en las pestañas Contiene y Donde se utiliza
- Representación gráfica de la estructura de archivos
- Tres diseños disponibles para proporcionar la cantidad correcta de contenido
- También hay vistas previas en miniatura disponibles

Beneficios

Identifique rápidamente los componentes de interés y ejecute los comandos de SOLIDWORKS PDM directamente desde una representación gráfica de la estructura.




3 Mejoras en las tarjetas de datos Web2*

- Las tarjetas de datos se pueden configurar para cumplir con los requisitos del usuario de Web2
- Edición de propiedades a través de un diseño plano o de árbol
- Se admiten varios tipos de control: Selector de fecha, caja de líneas múltiples, radio y botones de casilla de verificación

Beneficios

Ahorre una cantidad considerable de tiempo en Web2 mediante una exploración rápida de las propiedades de las tarjetas de datos y la actualización de los valores con controles modernos.




4 Íconos para los estados del flujo de trabajo y transiciones

- Los íconos disponibles para los estados del flujo de trabajo y las transiciones aumentaron considerablemente
- Íconos significativos disponibles para representar transiciones o estados específicos

Beneficios

Comprenda el estado de los archivos rápidamente con íconos coloridos y significativos.



5 Opciones para la lista de materiales de SOLIDWORKS

- SOLIDWORKS PDM admite todas las opciones "Mostrar", "Ocultar" y "Promocionar" utilizadas con las listas de materiales de SOLIDWORKS

Beneficios

Evite la necesidad de crear "BOM con nombre" para alinear la BOM de SOLIDWORKS CAD y la BOM de Gestión de datos. Reduzca el riesgo de errores y mejore la eficiencia del trabajo con las BOM.